

liga cobre tungstênio

Folha de dados de segurança

1 Identificação de produtos e fornecedores

Nome do produto: Liga de cobre-tungstênio - folha, haste, grânulas

Outros: Cobre-W, liga de tungstênio-cobre, tungstênio-Cu

Fornecedor: Materiais Avançados Stanford

1940 East Deere Avenue, Suite 100, Santa Ana, CA 92705

Telefone: +1 (949) 407-8904

Fax: +1 (949) 812-6690

E-mail: sales@samaterials.com

Emergência: +1 (949) 407-8904 Usos

recomendados: Pesquisa científica Pesquisa

Científica

2 Identificação de perigos

Classificação GHS (29 CFR 1910.1200): Não classificada como

perigosa

Palavra de sinal: N/A

Declarações de perigo:

N/A Declarações de precaução:

N/A

3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES

Ingrediente:	CAS#:	%:	CE#:
cobre	7440-50-8	20-60	231-159-6
Tungstênio	7440-33-7	40-80	231-143-9

4 Medidas de Primeira Ajuda

Medidas gerais: Sob manuseio e uso normais, a exposição a formas sólidas deste material apresenta poucos riscos para a saúde. Operações subsequentes como moagem, fusão ou soldagem podem produzir poeira ou fumos potencialmente perigosos que podem ser inalados ou entrar em contato com a pele ou os olhos.

INALAÇÃO: Remova ao ar fresco, mantenha-se aquecido e quieto, dê oxigênio se a respiração for difícil. Procure atenção médica.

INGESTÃO: Enxague a boca com água. Não induza vômitos. Procure atenção médica. Nunca induza vômitos ou dê nada por boca a uma pessoa inconsciente.

Pele: Remova roupas contaminadas, escova o material da pele, lave a área afetada com sabão e água. Procure atenção médica se os sintomas persistirem.

Olhos: Lave os olhos com água morna, incluindo debaixo das pálpebras superiores e inferiores, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica se os sintomas persistirem.

Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e atrasados: podem causar irritação. Ver secção 11 para mais informações.

Indicação de Atenção Médica Imediata e Tratamento Especial: Nenhuma outra informação relevante disponível.

5 Medidas de luta contra incêndios

Mídia de extinção: Use mídia de extinção adequada para o material circundante e o tipo de incêndio.

Mídia de extinção inadequada: Nenhuma informação disponível.

Perigos específicos decorrentes do material: Este produto não apresenta riscos de incêndio ou explosão como enviado. Pequenas fichas, viragens finas e poeira do processamento podem ser inflamáveis. Pode emitir fumos de óxido metálico em condições de fogo.

Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros: rosto completo, aparelho respiratório autônomo e roupa de proteção completa quando necessário.

6 Medidas de libertação acidental

Precauções Pessoais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência: Use equipamentos respiratórios e de proteção adequados especificados na secção 8. Evite a formação de poeira. Evite o contato com a pele e os olhos. Evite respirar poeira ou fumo.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: varrer ou recolher. Coloque em um recipiente fechado para posterior manipulação e eliminação. A sucata pode ser recolhida para reciclagem.

Precauções ambientais: Não permita entrar em drenos ou ser liberado para o ambiente.

7 Manipulação e armazenamento

Precauções para manuseio seguro: Evite criar poeira. Prover ventilação adequada se poeiras forem criadas. Ver secção 8 para informações sobre equipamentos de proteção pessoal.

Condições de armazenamento seguro: Armazenar em um recipiente selado. Guarde em uma área fresca e seca. Ver secção 10 para mais informações sobre materiais incompatíveis.

8 Controles de Exposição e Proteção Pessoal

Limites de exposição: OSHA / PEL: ACGIH/TLV:

cobre 0,1 mg/m³ 0,2 mg/m³

Tungstênio 5 mg/m³ 5 mg/m³

Controles de Engenharia: Garantir ventilação adequada para manter exposições abaixo dos limites ocupacionais. Sempre que possível, o uso de ventilação local de escape ou outros controles de engenharia é o método preferido para controlar a exposição à poeira e fumaça no ar para atender aos limites de exposição ocupacional estabelecidos. Use boas práticas de limpeza e saneamento. Não use tabaco ou alimentos na área de trabalho. Lave bem antes de comer ou fumar. Não sobre poeira de roupas ou pele com ar comprimido.

Proteção respiratória: Se os níveis permitidos forem excedidos, use respirador de poeira aprovado pela NIOSH.

Proteção ocular: óculos de segurança

Proteção da pele: Use luvas impermeáveis, roupas de trabalho protetoras conforme necessário.

9 Propriedades Físicas e Químicas

Aparência:

Formulário: Sólido em várias formas

Cor: Metais prateados, ligas de cobre altas terão um brilho de cobre

Odor: Sem odor

Limite do odor: Não determinado

pH: N/A

Ponto de fusão: Nenhum dados

Ponto de ebulição: Nenhum dados

Ponto de flash: N/A

Taxa de evaporação:	N/A
inflamabilidade:	Nenhum dados
Limite superior inflamável:	Nenhum dados
Limite inferior inflamável:	Nenhum dados
Pressão de vapor:	Nenhum dados
Densidade do vapor:	N/A
Densidade Relativa (Gravidade Específica):	~12 - 17 g/cc
Solubilidade em H ₂ O:	Insolúvel
Coeficiente de partição (n-octanol/água):	Não determinado
Temperatura de auto-ignição:	Nenhum dados
Temperatura de decomposição:	Nenhum dados
Viscosidade:	N/A

10 Estabilidade e Reatividade

Reatividade: Nenhum dados

Estabilidade química: Estável sob condições de armazenamento recomendadas. Possibilidade de reações perigosas: nenhum dado

Condições a evitar: Evite criar ou acumular finas ou poeiras.

Materiais incompatíveis: Ácidos, oxidantes.

Produtos de decomposição perigosos: fumo de óxido de metal.

11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Prováveis rotas de exposição: inalação, pele, olhos. O produto como enviado não apresenta perigo de inalação; No entanto, as operações subsequentes podem criar poeiras ou fumos que podem ser inalados.

Sintomas de exposição: Finos / poeiras podem irritar a pele e os olhos.

Efeitos agudos e crônicos:

Cobre: O cobre é um oligoelemento essencial para a saúde humana. A exposição crônica à poeira de cobre pode irritar o trato respiratório, nariz, boca e olhos, e causar dores de cabeça, tonturas, náuseas e diarreia. A ingestão de quantidades excessivas de cobre pode causar angústia gastrointestinal. A ingestão crônica pode danificar o fígado e os rins.

Tungstênio: Sem

dados Toxicidade

aguda: Sem dados

Carcinogenicidade: Nenhum componente desta liga foi identificado pelo NTP ou pela IARC como cancerígeno.

Até o melhor de nosso conhecimento, as características químicas, físicas e toxicológicas da substância não são totalmente conhecidas.

12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Ecotoxicidade: Nenhum dados

Persistência e Degradabilidade: Sem

dados Potencial Bioacumulativo: Sem

dados Mobilidade no solo: Sem dados

Outros efeitos adversos: Não há mais informações relevantes disponíveis.

13 CONSIDERAÇÕES DE DISPOSIÇÃO

Método de eliminação de resíduos:

Produto: Elimine de acordo com regulamentos federais, estaduais e locais.

Embalagem: Elimine de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais.

14 INFORMAÇÃO DO TRANSPORTE

Regulamento de Envio: Não regulamentado

Número da ONU: N/A

Nome de envio apropriado da ONU:

N / A

Clas

se de perigo de transporte: N/A

Grupo de embalagem: N/A

Poluente marinho: Não.

15 INFORMAÇÃO REGULATORÁRIA

TSCA Listado: Todos os componentes estão

listados. Regulamento (CE) n.o 1272/2008

(CLP): N/A

Canadá Classificação WHMIS (RCP, SOR/88-66): N/A

Avaliações HMIS: Saúde: 0 Inflamabilidade: 0 Reatividade: 0

Classificações NFPA: Saúde: 0 Inflamabilidade: 0 Reatividade: 0

Avaliação de segurança química: Não foi realizada uma avaliação de segurança química.

16 Outras informações

As informações contidas neste documento são baseadas no estado de nosso conhecimento no momento da publicação e são consideradas corretas, mas não pretendem ser tudo inclusivo e devem ser usadas apenas como um guia. A ESPI Metals não faz nenhuma representação, garantia ou garantia de qualquer tipo em relação às informações contidas neste documento ou qualquer uso do produto com base nestas informações. A ESPI Metals não será responsável por quaisquer danos resultantes da manipulação ou do contato com o produto acima. Os usuários devem se certificar de ter todos os dados atuais relevantes para o seu uso específico.